




Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Diagramm of Spare Parts

URBJMAŠĪNA
МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ
DRILL

ТYP IE-1205-16/1450ER

Stand 05.2012
issue



REBIR RSEZ AS,
Vilakas iela 4, RĒZEKNE,
LV-4604, LATVIJA.
Tel. +371 646 32913
Fax. +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Modifications reserved.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЭБИР.
При заказе запчастей просим указать: шифр машины и дату выпуска согласно фирменной наклейке на изделии; дату на схеме запчастей; шифр, название (согласно перечню запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību.
Pasūtīt rezerves daļas lūdzam norādīt: mašīnas šifr un izdošanas izlasšanas datumu, atbilstoši firmas uzlīmei, datumu uz rezerves daļu shēmas, nosaukumu (atbilstoši rezerves daļu sarakstam) un vēlamās daļas vai mezgla skaitu.