




Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

MAISĪTAJS
СМЕСИТЕЛЬ
RÜHRWERK
MIXER

ТИП EM-1200E
Stand issue 10.2010



Tel. +371 646 32913
Fak. +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv
PĀCĒJĀNĀJUMA SAKĀRĒŠĪBA PĀCĒJĀNĀJUMA
Vilņakas iela 4, Rēzekne, LV-4604, Latvija

Paturam sev tiesības ieviest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved.

Rezerves daļu shēma ir izstrādāta, ņemot vērā
visus tehniskos un drošības aspektus.
Схема запчастей разработана с учетом
всех технических и требований безопасности.
Das Ersatzteilenschema wurde unter Berücksichtigung
aller technischen und Sicherheitsaspekte erstellt.
Схема запасных частей разработана с учетом
всех технических и требований безопасности.
The spare parts diagram has been developed taking
into account all technical and safety requirements.

Šīs shēmas nolūks ir palīdzēt lietotājam
identificēt un aizstāt bojātās detaļas.
Целью данной схемы является помочь
пользователю идентифицировать и заменить
поврежденные детали.
Das Ziel dieses Diagramms ist es dem Benutzer
helfen, beschädigte Teile zu identifizieren und
zu ersetzen.
Целью данной схемы является помочь
пользователю идентифицировать и заменить
поврежденные детали.
The purpose of this diagram is to help the user
identify and replace damaged parts.

Šīs shēmas nolūks ir palīdzēt lietotājam
identificēt un aizstāt bojātās detaļas.
Целью данной схемы является помочь
пользователю идентифицировать и заменить
поврежденные детали.
Das Ziel dieses Diagramms ist es dem Benutzer
helfen, beschädigte Teile zu identifizieren und
zu ersetzen.
Целью данной схемы является помочь
пользователю идентифицировать и заменить
поврежденные детали.
The purpose of this diagram is to help the user
identify and replace damaged parts.

Šīs shēmas nolūks ir palīdzēt lietotājam
identificēt un aizstāt bojātās detaļas.
Целью данной схемы является помочь
пользователю идентифицировать и заменить
поврежденные детали.
Das Ziel dieses Diagramms ist es dem Benutzer
helfen, beschädigte Teile zu identifizieren und
zu ersetzen.
Целью данной схемы является помочь
пользователю идентифицировать и заменить
поврежденные детали.
The purpose of this diagram is to help the user
identify and replace damaged parts.

Uzmanību! Remontdarbus izmantojot rokas elektrisko instrumentu, izmantojiet tikai atbilstošus
tehnikas līmeņus, ievērojiet drošības prasības atbilstoši DIN EN un citiem attiecīgās valsts spēkā esošiem
normatīviem dokumentiem. Paturam sev tiesības ieviest izmaiņas. Mūsu ražojumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši
mūsdienu tehnikas attīstības līmeņa prasībām. Tāpēc mēs paturam sev tiesības ieviest izmaiņas.

Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

MAISĪTAJS
СМЕСИТЕЛЬ
RÜHRWERK
MIXER

ТИП EM-1200E
Stand issue 10.2010

Poz.Nr. №поз.	Detalas šifrs Шифр детали	Nosaukums Наименование	Skaits Кол-во
4	CX-ID201-04-01	Darbavārpsta (Шпиндель)	1
4a	CX-ID201-04a	Ierīves (Шпонка)	1
5a	CX-ID201-05a	Sprostgredzens (Кольцо стопорное)	1
5	CX-ID201-05	Gultnis (Подшипник) 6202-2Z	1
6	CX-ID201-06	Reduktora korpus (Корпус редуктора)	1
7	CX-ID201-07	Sprostgredzens (Кольцо стопорное)	1
8	CX-ID201-08	Zobrats (Колесо зубчатое)	1
9	CX-ID201-09	Adatu gultnis (Подшипник igolčatāy)	1
10	CX-ID201-10	Sprostgredzens (Кольцо стопорное)	1
11	CX-ID201-11	Adatu gultnis (Подшипник igolčatāy)	1
12	CX-ID201-12-1	Zobvarpsta (Вал-шестерня)	1
13	CX-ID201-13-1	Lodīte (Шарик)	1
14	CX-ID201-14	Zobrats (Колесо зубчатое)	1
15	CX-ID201-15	Skrūve (Винт) 5x40	4
16	CX-ID201-16	Sprostgredzens (Кольцо стопорное)	1
17	CX-ID201-17	Adatu gultnis (Подшипник igolčatāy)	1
18	CX-ID201-18	Sānrokturis (Ручка boķovāy)	1
19	CX-ID201-19	Adatu gultnis (Подшипник igolčatāy)	1
20	CX-ID201-20-1	Lodīte (Шарик)	1
21	CX-ID201-21-1	Zobvarpsta (Вал-шестерня)	1
22	CX-ID201-22Pr	Zobrats (Колесо зубчатое)	1
23	CX-ID201-23	Sprostgredzens (Кольцо стопорное)	1
24	CX-ID201-24	Adatu gultnis (Подшипник igolčatāy)	1
25	CX-ID201-25	Blīve (Уплотнение)	1
26	CX-ID201-26	Starpvairoģs (Щит promeķuģotņāy)	1
27	CX-ID201-27	Gredzens (Кольцо)	1
28	CX-ID201-28	Gultnis (Подшипник) 6000	1
29	CX-ID201-29	Gultņa plāta (Пластина подшипника)	1
30	CX-ID201-30	Ventilators (Вентилятор)	1
31	CX-ID201-31Pr	Enķurs (Яķorķ)	1
33	CX-ID201-33	Gultnis (Подшипник) 608	1
34	CX-ID201-34	Aptvere (Обoйма)	1
35	CX-ID201-35	Diafragma (Diafragma)	1
36	CX-ID201-36	Skrūve (Винт) 5x45	2
37	CX-ID201-37	Stators (Статор)	1
38	CX-ID201-38	Uzliktnis (Накладка)	1
39	CX-ID201-39-01	Slēģzis (Выключатель)	1
40	CX-ID201-40	Uzliķmes (Наклейка)	2
41	CX-ID201-41	Uzģriegģņa vāķs (Крышка гайки)	1
42	CX-ID201-42	Uzģģiezģnis (Гайķa)	1
43	CX-ID201-43	Vāķs (Крышка)	1
44	CX-ID201-44	Skrūve (Винт) 4x18	4
45	CX-ID201-45	Kondensators (Конденсатор)	1
46	CX-ID201-46	Skrūve (Винт) 4x18	2
47	CX-ID201-47	Plāksne (Пластина)	1
48	CX-ID201-48	Aizsarguzģmava (Трубка aizģstāyņāy)	1
49	CX-ID201-49	Kabelis kopsāliķumā (Кабель в sboģe)	1
50	CX-ID201-50	Skrūve (Винт) 4x18	2
51	CX-ID201-51	Sukas turētāja vāķis (Крышка sģetķoderģatēļāy)	2
52	CX-ID201-52	Suka (Щетķa)	2
53	CX-ID201-53	Sukas turētāģis (Щетķoderģatēļ)	2
54	CX-ID201-54	Rokturis (Ручоķatķa)	2
55	CX-ID201-55-01	Bultskrūve (Болт) M10x30	1
56	CX-ID201-56	Korpus (Корпус)	1
57	CX-ID201-57	Paplāksne (Шайба) VZ11	1

Beachten: Instandsetzung, Änderungen und Prüfung von handgeführten Elektrowerkzeugen sind fachgerecht durchzuführen. Die Sicherheitsvorschriften nach DIN und weitere in den einzelnen Ländern gültige Vorschriften sind einzuhalten. Änderungen vorbehalten. Unsere Erzeugnisse werden stets dem heutigen technischen Stand angepaßt. Deshalb behalten wir uns Änderungen vor.