






Rezerves daļu shēma  
Схема запчастей  
Ersatzteile  
Diagram of Spare Parts

URBJMAŠĪNA  
МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ  
SCHLAGBOHRMASCHINE  
HAMMER DRILL

TYP **TRU5Z-13ER**

Stand 11-2007  
issue 10.2009



Tel. +371 646 32913  
Fax. +371 646 33405  
E-mail: servis@rebir.lv  
REBIR RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA  
Vilakas iela 4, LV-4604, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.  
Оставляем за собой право на внесение изменений.  
Änderungen vorbehalten.  
Modifications reserved.

Reserves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtīt rezerves daļas, lūdzam, norādīt mašīnas sīru un rāzoliņa izlasīšanas datumu, abpusēji firmas uzīmei, datumu uz rezerves daļu ņemšanas nosaukumu (vārdzīmi) rezerves daļu sarakstam) un vēlamās detaļas vai mēzģļa skaitu.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО "РЭБИР". При заказе запчастей, просим указать наименование машины, дату изготовления, дату выдачи, наименование и количество деталей, наименование и количество запчастей, шифр названия (согласно перечню запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen, bitte Maschinen-Bezeichnung, Baujahr, Typennummer, Datum der Herstellung, Datum der Ausgabe des Geräts und Datum der Bestellung angeben. Die Ersatzteile sind einzeln und zusammen auf der Ersatzteil-Preisliste und auf dem Bestellzettel, den wir Ihnen mit der Bestellung zusenden, zu entnehmen. Bitte die gewünschte Ersatzteile und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool name, machine manufacturing date, date of issue of the machine label date as per Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.