

RZ2-70-2

Мод.	№	Наименование	Шифр детали	EUR
	02.	Накладка корпуса RZ1-70.00.00.14A	RZ1-70000014A	0,61
	03.	Фланец RZ1-70.00.00.23	RZ1-70000023k	0,20
	04.	Пильный диск 205х30х24z	300522	1,28
	05.	Втулка RZ1-70.00.00.24	RZ1-70000024k	1,55
	06.	Винт M4x8 DIN 965	216320-A	0,01
	07.	Фланец RZ1-70.00.00.22	RZ1-70000022	0,14
	08.	Кабель в сборе HO5 RN-F 2х1	301399	1,71
	09.	Трубка защитная IE-5709.00.00.18-01	570900001801k	0,07
W1	10.	Выключатель FA.335	301081k	1,94
W2	10.	Выключатель TN06 (10A)	RZ2-70-10	0,55
	11.	Винт M8x20 DIN 912	215924	0,09
	12.	Шайба IE-5107-0000-053	51070000053k	0,07
	13.	Винт M6x20 DIN 84	216617-A	0,01
	14.	Шайба M6 DIN 125	215253-A	0,01
	15.	Клин RZ1-70.00.00.34B	RZ1-70000034Bk	0,27
	16.	Пластина RZ1-70.00.00.33A	RZ1-70000033Ak	0,06
	17.	Ушко RZ1-70.00.00.32A	RZ1-70000032A	0,01
	18.	Гайка M6 DIN 934	215004-A	0,01
W1	19.	Накладка ручки RZ1-70.00.00.18	RZ1-70000018	0,47
W2	19.	Накладка ручки RZ1-70.00.00.18-K	RZ1-70000018k	0,48
	20.	Винт M4x20 Spez 16	215776-A	0,01
	21.	Пружина RZ1-70.00.00.29A	RZ1-70000029Ak	0,09
	22.	Винт M4x16 DIN 84	216606-A	0,01
	23.	Шайба пружинная M4 DIN127	215258	0,03
	24.	Шайба M4 DIN125	215257-A	0,01
	25.	Винт M4x20 DIN 84	216608-A	0,01
	26.	Шайба пружинная M4 DIN127	215258	0,03
	27.	Шайба M4 DIN125	215257-A	0,01
	28.	Кожух защитный RZ1-70.09.00.00	RZ1-70090000	1,44
	29.	Крышка RZ1-70.04.00.06	RZ1-70040006k	0,92
	30.	Подшипник 6202 2Z (80202)	300810	0,73
	31.	Компенсатор RZ1-70.04.00.05	RZ1-70040005k	0,10
	32.	Кольцо стопорное 35x1.5 DIN 472	300495	0,07
	33.	Шпindel в сборе RZ1-70.04.01.00	RZ1-70040100	2,46
	35.	Подшипник 629 Z (60029)	300822	0,53
	36.	Корпус RZ1-70.08.00.00	RZ1-70080000	4,20
	37.	Винт M4x16 SPEZ 16zn	215779-A	0,01
	38.	Шкала пропила RZ1-70.00.00.46	RZ1-70000046	0,01
W1	39.	Рукоятка RZ1-70.00.00.17	RZ1-70000017	0,65
W2	39.	Рукоятка RZ1-70.00.00.17-K	RZ1-70000017k	0,70
W1	40.	Блок электронный PRB1700/220-01N	301090	2,42
W2	40.	Блок электронный DS12A	DS12A	1,74
	41.	Конденсатор MEX GPF 40/085 0.22 mF	301447	0,11
	43.	Болт M6x120 DIN 603	215565	0,16
	44.	Основание RZ1-70.03.00.00	RZ1-70030000k	3,27
	45.	Линейка направляющая RZ1-70.05.00.00A	RZ1-70050000Ak	0,78
	46.	Болт M6x20 DIN 999	215431	0,04
	47.	Шайба M6 DIN 125	215253-A	0,01
	48.	Шайба M6 DIN 125	215253-A	0,01
	49.	Гайка M6 DIN 934	215004-A	0,01
	50.	Шайба пружинная M6 DIN 127	215402-A	0,01
	51.	Гайка специальная RZ1-70.07.00.00	RZ1-70070000k	0,18
	52.	Сектор RZ1-70.00.00.31	RZ1-70000031k	0,20
	53.	Болт M6x14 DIN 999	215429	0,03
	54.	Прижим RZ1-70.00.00.51	RZ1-70000051	0,13
	55.	Подшипник 6201 2Z (80201)	300838	0,67
	56.	Якорь RZ2-70.02.00.00	RZ2-70020000k	10,10
	57.	Подшипник 6201 2Z (80201)	300838	0,67
	58.	Диафрагма RZ1-70.01.00.06	RZ1-70010006	0,09
	59.	Статор IE-5107H.01.02.00	5107H010200-00k	6,93
K1	63.	Корпус RZ1-70.01.00.07	RZ1-70010007	1,31
K2	63.*	Корпус RZ1-70.01.00.07-K	RZ1-70010007k	1,31
	64.	Шайба пружинная M4 DIN127	215258	0,03
	65.	Шайба M4 DIN125	215257-A	0,01
	66.	Винт M4x25 DIN 84	216609-A	0,01
K1	67.	Крышка RZ1-70.00.00.19	RZ1-70000019	0,33