


**Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts**

**ĒVELE
РУБАНOK
HANDHOBEL
PLANE**

**TYP IE-5709G
IE-5709G1
IE-5709G2**

Stand 10.2004
issue 02.2007



Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved.

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote tool type as and date of manufacture indicated per machine label, date as per Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienst stellen. Bei Ersatzteil-Bestellung geben Sie bitte Maschinenbezeichnung laut Typenschild-Aufkleber auf dem Gerät, Farbring und das Datum. Gerätetyp ist die Kennzeichnung, Datum, auf der Ersatzteil-Explosionszeichnung angegeben, Bestellnummer, Bestellnummer, laut Ersatzteiliste, und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО «РЕБИР». При заказе запчастей укажите тип и дату машины и дату выступа сопла на фронтальной наклейке, на изделии; дату на схеме запчастей, шифр, название (согласно первичной запчастисти) и количество храняемой детали и т.д.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa atkabosanas punktu starpniecību. Pasūtiet rezerves daļas lūdzam, norādījiet masīnas šifrū un rāzotību, izlašanas datumu, atbilstoši firmas uzņēmuma datumi uz rezerves daļu sienas, nosaukumā (atbilstoši rezerves daļu sarakstam) un vālāmās daļas vārmezgla skaitu.