





Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

KĒDES ZĀGĪS
ПИЛА ЦЕПНАЯ
KETTENSÄGE
CHAIN SAW

TYP **KZ1-400**

Stand 10.2009
issue 09.2010



Tel. +371 646 32913
Fax. +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR
Viljakas iela 4, Rēzekne, LV-4604, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved.

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please indicate power tool number and place of manufacture together with model number and date as per Diagram of Spare Parts label data as per Diagram of Spare Parts. Specify desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung, Teiltypenschild-Aufbehalter auf dem Gerät, Fertigungsdatum, Geräte-Modellnummer, Fabrikationszeitpunkt, Hersteller, Bestellnummer, Benennung der Ersatzteile und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО "РЭБИР". При заказе запчастей необходимо указать номер изделия, место изготовления, модель, дату выпуска, наименование производителя, название детали, номер детали, наименование и количество желаемой детали или узла.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtot rezerves daļas, lūdzam norādīt mašīnas sīru un ražošanas izlasīšanas datumu, atbilstoši firmas uzlīmē, datumu uz rezerves daļu sīmas, nosaukumu (apzīmējumus) rezerves daļu sarakstam) un vēlamās detaļas vai mezgļa skaitu.