




Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts


RIPZĀGIS
ПИЛА ДИСКОВАЯ
HANDKREISSÄGE
CIRCULAR SAW

TYP **RZ3-85/2250**

Stand 06.2011
issue



Tel. +371 646 32913
Fax. +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKČJU SABIEDRĪBA REBIR
Vīļakas iela 4, Rēzekne, LV-4604, Latvija



Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool number, machine number, manufacturing number and machine label data as per diagram of Spare Parts. Specify desired spare part number and quantity per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteile-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung, Teiltypenschild-Aufkleber, die Geräteeinzelnummer und das Datum der Geräteherstellung angeben. Geben Sie die Ersatzteilnummer, die gewünschte Ersatzteilnummer und die gewünschte Ersatzteilmenge an.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО "РЭЗ". При заказе запчастей указывать номер машины, номер детали, номер изготовления, номер даты изготовления, номер детали, номер запчасти, номер названия (согласно перечня запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa aptieciņš punktu, starpmniecību. Pasūtīt rezerves daļas, ierīcēm, norādīt: mašīnas sīru, un rādīt mašīnas izlasīšanas datumu, abpusēji firmas uzimē, datumu uz rezerves daļu sīmiņas, nosaukumu (saskaņā ar rezerves daļu sarakstam) un vēlamo daļas vai mezģļa skaitu.